

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

نظام آلي لتخريم وقص الصفائح

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

- I. الملف التقني: الصفحات { 24/1، 24/2، 24/3، 24/4، 24/5 }
II. ملف الأجوبة: الصفحات { 24/6، 24/7، 24/8، 24/9، 24/10، 24/11 }

ملاحظة: * لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

* يسلم ملف الاجوبة بكامل صفحاته { 24/6، 24/7، 24/8، 24/9، 24/10، 24/11 }


I. الملف التقني

1- وصف وتشغيل:

يمثل الشكل (1) الموجود على الصفحة (24/2) نظام آلي يقوم بتخريم أربع تقووب على شريط معدني ثم قصه حسب طول محدد.

تتم عملية التخريم والقص كما يلي :

- عند الضغط على زر انطلاق الدورة (Dcy)، يشتغل المحرك (Mt=1) لبسط وتقديم الشريط المعدني على الطاولة حتى وضعية التخريم التي يكشف عنها الملتقط s.
- التأثير على s يؤدي إلى توقيف المحرك (Mt=0) وتثبيت الشريط بخروج ساق الدافعة A.
- التأثير على الملتقط a₁ يؤدي إلى إنجاز التقووب بنزول ساق الدافعة B.
- عند الضغط على b₁ ، تبدأ عملية القص بصعود ساق الدافعة C.
- الضغط على c₁ يسمح بعودة ساق الدافعة C.
- التأثير على c₀ يؤدي إلى عودة ساقَي الدافعتين A و B لتحرير الصفيحة.
- التأثير على الملتقطين a₀ و b₀ يؤدي الى صعود ساق الدافعة D لإجلاء الصفيحة نحو السلة.
- عند الضغط على d₁ ، تعود ساق الدافعة D وتنتهي الدورة عند الضغط على d₀.




المقياس 3:5

محرك - مخفض

ملف الموارد


خابور متوازي شكل B

d	a	b	j	K	L
$17 < d \leq 22$	6	6	0.25	$d+2.8$	14à 70
$22 < d \leq 30$	8	7	0.25	$d+3.3$	18à90
$30 < d \leq 38$	10	8	0.4	$d+3.3$	22à110




مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري

d	D	B	r
mm	mm	mm	mm
25	47	12	0.6
	52	15	1
	62	17	1.1
30	55	13	1
	62	16	1
	72	19	1.1




فاصل ذو شفتين

d	D	E
30	40	7
	42	
	47	
	52	
	62	



حلقة مرنة للأعمدة



d	d1	S1	S2	m
20	19	1.3	1.2	1.5
25	23.9	1.3	1.2	1.65
30	28.6	1.6	1.5	2.1

سماعات الأعمدة و الاجواف

نوعية	اقطار الاجواف		
	$10 < D \leq 18$	$18 < D \leq 30$	$30 < D \leq 50$
H6	+11 0	+13 0	+16 0
H7	+18 0	+21 0	+25 0
H8	+27 0	+33 0	+39 0

نوعية	اقطار الأعمدة		
	$10 < d \leq 18$	$18 < d \leq 30$	$30 < d \leq 50$
f6	-16 -27	-20 -33	-25 -41
f7	-16 -34	-20 -41	-25 -50
f8	-16 -43	-20 -53	-25 -64

المواد المقترحة لصنع الوسادة

المادة 4	المادة 3	المادة 2	المادة 1
EN-GJL200	CuSn9P	38Cr4	S235


أدوات القطع



II- ملف الأجوية


1.5- دراسة الإنشاء:

4- اتمم الرسم التخطيطي الحركي :



5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1.5- انجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط "J" :



2.5- ما هي وظيفة هذا الشرط ؟

3.5- علما أن التوافق الموجود بين القطع (12) و (10) هو $\text{Ø } 30 \text{ H7f6}$

* احسب هذا التوافق، مستعينا بملف الموارد :


* ما نوع هذا التوافق:

* هل يلائم هذا التركيب؟

* برر إجابتك؟

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي :

1- اكمل مخطط الوظيفة الإجمالية A-0 للنظام الآلي :



2- اكمل المخطط التجميعي للمخفض بوضع مختلف

وظائف الخدمة ثم صياغتها داخل الجدول :



الوظيفة	صياغة الوظيفة


3- اتمم جدول الوصلات الحركية :

القطعة	الوصلة	الرمز	الوسيلة
(3)/(2)			
(20)/(8)			
(23)/(20)			
(10)/(9-8)			

- حساب الجهود القاطعة:

- حساب عزوم الانحناء:

المخططات البيانية للجهود القاطعة وعزوم الانحناء:



6- تم التوجيه الدوراني بين العمود (10) والمجموعة {الغطاء (9) ، الجسم (8)} بواسطة وسادتين (12،13) 1-6 مستعينا بملف الموارد، حدد مادة صنع الوسادة (13)

2-6 اشرح تعيينها :

3-6 اذكر سليات التوجيه بوسادات :

4-6 ما هو الحل الذي تقترحه لتحسين التوجيه :

7- دراسة المتسفن (3) و (23) :

المعطيات: $h_a = 2mm$ ، $d_{23} = 80mm$ ، $Z_3 = 20$

احسب :

1-7 المديول m :

2-7 Z_{23} :

3-7 d_3 :

4-7 $r_{3/23}$:

5-7 النسبة الإجمالية للمخفض علما أن $r_{20-14} = 1/2$

6-7 استنتج سرعة الخروج N_{10} :

8- دراسة مقاومة المواد :

نفرض أن العمود (20) عبارة عن عارضة أفقية تحت تأثير الإنحناء المستوي البسيط وخاضع للجهود التالية:

$$\begin{aligned} R_A &= 200 \text{ N} & F_1 &= 800 \text{ N} \\ R_C &= 800 \text{ N} & F_2 &= 200 \text{ N} \end{aligned}$$

سلم القوى: 1 mm \rightarrow 20 N

سلم العزوم: 1mm \rightarrow 300N.mm

- احسب الجهود القاطعة وعزوم الانحناء ثم ارسم


المخططات البيانية لها.

1- دراسة تصميمية جزئية: لتحسين مردود المخفض وجعله أحسن وظيفياً، نقوم بإدخال تعديلات عليه.

مستعينا بملف الموارد انجز ما يلي:

- تحقيق الوصلة المتمحورة بين العمود (10) والمجموعة ((الجسم(8)، الغطاء(9)) بتغيير الوسادتين (12) و(13) بمدحرجتين ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري.
- تحقيق الوصلة الإندماجية قابلة لل فك بين العجلة (14) والعمود(10).
- ضمان الكتامة باستعمال فاصل ذو شفتين.


المقياس 1:1



2- دراسة تعريفية جزئية : مستعينا بالرسم التجميعي (الصفحة 24/3) ، اتمم الرسم التعريفي للعمود (10) ،

مع تحديد الأقطار الوظيفية والمساحات الهندسية وحالات السطوح.

المقياس 1:2




2.5- دراسة التحضير:

أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:


- نريد دراسة وسائل وطرق صنع العجلة المسننة (14) المصنوعة من المادة C40 (أنظر الرسم التعريفي المقابل).
- وتيرة التصنيع: 1000 قطعة شهريا لمدة 3 سنوات.
- السمك الإضافي للتشغيل 2mm .

1- انجز الشكل الأولي للخام؟



الخشونة العامة: Ra=3.2

المديول: m=2



2- ما هي طريقة الحصول على هذا الخام؟

3- يتم تصنيع هذه القطعة وفق مراحل حسب التجميعات التالية:

{(8)} ، {(7) - (2)} ، {(6) - (5) - (4)} ، {(3) - (1)}


اتمم جدول السير المنطقي للصنع:

المرحلة	العمليات	منصب العمل
100	منصب المراقبة
200
300	{(7) ، (2)}
400
500	{(8)}	نحت المسننات
600	مراقبة نهائية

4- عقد المرحلة :

مستعينا بملف الموارد، انجز عقد المرحلة الخاص بتصنيع السطوح { (2)، (7) }، علما أن الورشة مجهزة بألات للعمل بسلسلة صغيرة ومتوسطة.


عقد المرحلة	المجموعة :	العنصر :
	المادة :	السلسلة :
رقم المرحلة :	المنصب :	الآلة :




أدوات		عناصر القطع				العمليات	رقم
المراقبة	القطع	V_r (mm/mn)	f (mm/tr)	N (tr/mn)	V_c (m/mn)		
			0,1		40		

ب- آليات :

1- اتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات (GRAFCET) المستوى 2 للنظام الآلي لتخريم وقص الصفائح؟



2- اتمم المعقب الهوائي لسير هذا النظام الآلي:



الموضوع الثاني:

نظام آلي لتشحيم المدرجات



يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

أ - الملف التقني: الصفحات {(24\17),(24\16),(24\15),(24\14),(24\13),(24\12)}

ب - ملف الأجوبة: الصفحات {(24\24),(24\23),(24\22),(24\21),(24\20),(24\19),(24\18)}


ملاحظة:

يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته داخل الورقة المزدوجة للاختبار

أ - الملف التقني

1 - تحديد الموقع:

ينتمي النظام الآلي المراد دراسته لسلسلة تجميع عناصر المدرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري بفاصل كتامة وفق التسلسل الآتي:



2 - تقديم النظام:

يسمح النظام الممثل في الشكلين (1) و(2) (الصفحة 13\24)، بتشحيم المدرجة وفق المراحل


الآتية:

- تغذية منصب التشحيم عن طريق بساط التغذية.

- دفع المدرجة إلى منصة التشحيم بواسطة الدافعة (A).


- رفع المدرجة إلى المشحم (للتشحيم) بواسطة الدافعة (B).

- إخلاء المدرجة نحو بساط الإخلاء بواسطة الدافعة (C).



الشكل 1

منصب تشحيم المدرجات



الشكل 2

3 - منتج محل الدراسة:

نقترح دراسة مخفض السرعة (الصفحة 15\24) لنقل الحركة من المحرك إلى بساط التغذية (12).

3-1 سير الجهاز:

تنتقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (1) إلى بساط التغذية (12) عن طريق المتسننات $\{(1)/(20)\}$ و $\{(8)/(18)\}$ والبطبل (11).

3-2 معطيات تقنية:

- استطاعة المحرك $P=1,5 Kw$ - سرعة دوران المحرك $N_m= 1500 tr/mn$

- المتسننات $\{(1)/(20)\}$ و $\{(8)/(18)\}$ أسطوانية ذات أسنان قائمة.

- المتسنن $\{(1)/(20)\}$: $Z_{20}=66$ $m=1,5$

- المتسنن $\{(8)/(18)\}$: $Z_{18}=18$ $Z_8=48$ $m=2$

4- العمل المطلوب:

1.4 دراسة الإنشاء: (5,13 نقطة)

أ - تحليل وظيفي: اجب مباشرة على الصفحات (18\24)، (19\24)، (20\24).

ب- تحليل بنيوي:

1- دراسة تصميمية جزئية: اتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة (21\24).


2- دراسة تعريفية جزئية: اتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة (21\24).

4-2 دراسة التحضير: (5,6 نقطة)

أ - تكنولوجيا وسائل الصنع: اجب مباشرة على الصفحة (22\24).

ب - تكنولوجيا طرق الصنع: اجب مباشرة على الصفحات (23\24)، (24\24).

ج - الآليات: اجب مباشرة على الصفحة (24\24).




المقياس : 2 : 3 	<h3>مخفض السرعة</h3>	اللغة Ar
---------------------	----------------------	-------------

تجارة		مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري	1	23
تجارة		مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري	1	22
تجارة		حلقة مرنة للعمود	1	21
	35NiCrMo16	عجلة مسننة	1	20
	C 45	خابور متوازي شكل (6×6×18) A	1	19
	35NiCrMo16	عمود مسنن	1	18
	EN GJL 300	غطاء	1	17
	S285	لجاف	1	16
	EN GJL 300	كارتر	1	15
تجارة		حلقة مرنة للعمود	2	14
	Cu Sn9P	وسادة بكتف	2	13
تجارة		بساط متحرك	1	12
تجارة		طبيل	1	11
تجارة		مرزة	1	10
	35NiCrMo16	عمود مستقبل	1	9
	35NiCrMo16	عجلة مسننة	1	8
	Cu Sn 9 P	وسادة بكتف	1	7
	C45	سداة تزييت	2	6
	EN GJL 300	غطاء	1	5
تجارة		مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري	1	4
	EN GJL 300	غطاء	1	3
تجارة		فاصل كتامة طراز AS 20x36x6	1	2
	35NiCrMo16	عمود مسنن	1	1
الملاحظات	المادة	التعيينات	العدد	الرقم

Echelle 2 : 3	مخفض السرعة	اللغة
		


ملف الموارد

خابور متوازي شكل A




d	a	b	j	k
12 à 17	5	5	d-3	d+2.3
17 à 22	6	6	d-3.5	d+2.8
22 à 30	8	7	d-4	d+3.3
30 à 38	10	8	d-5	d+3.3
38 à 44	12	8	d-5	d+3.3
44 à 50	14	9	d-5.5	d+3.8

مدحرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري




d	D	B	r
17	47	14	1
20	42	12	0.6
20	47	14	1
25	47	12	0.6
25	52	15	1
30	55	13	1
30	62	16	1

حلقة مرنة للأعمدة



d	e	c	f	g
17	1	25.6	1.1	16.2
20	1.2	29	1.3	19
25	1.2	34.8	1.3	23.9
30	1.5	41	1.6	28.6
35	1.5	47.2	1.6	33
40	1.75	53	1.85	37.5

فاصل كتامة طراز AS




d	D	E
20	30	7
	32	
	35	
30	40	7
	47	
	52	

ملف الأجوبة:

1.4 دراسة الإنشاء:

أ- التحليل الوظيفي:

1- اتمم المخطط الوظيفي (A-0) للنظام الآلي:



2- دراسة الوظيفة الأساسية Ft1 (نقل الحركة مع تخفيضها):


- اتمم المخطط الوظيفي FAST:

الحلول التكنولوجية

الوظائف التقنية




3- اتمم الرسم التخطيطي الحركي:



4- لضمان السير الحسن للجهاز، المصمم وضع الشرط الوظيفي JA :

1-4 ما هي وظيفة الشرط JA؟

2-4 انجز سلسلة أبعاد الشرط JA.



3-4 احسب البعد المجهول لتحقيق هذا الشرط.

$$JA = 3 \pm 0.2 \quad A_7 = 3 \begin{matrix} +0.1 \\ 0 \end{matrix} \quad A_9 = 15 \pm 0.1$$

5- دراسة المسننات:

تتم عملية تغذية منصب التشحيم بالمدرجات بسرعة $V = 1,57 \text{ m/s}$ بواسطة البساط المتحرك.

علما أن قطر الطبل $d_{11} = 160 \text{ mm}$:

1-5 احسب السرعة الزاوية (ω_{11}) للطبل:

2-5 احسب سرعة دوران الطبل (N_{11}) :

تأخذ $(\pi = 3,14)$

3-5 احسب نسبة النقل الإجمالية (r_g) :

4-5 احسب مميزات التسنن {20-1} وفقا


للجدول الآتي:

a	d	Z	m
			(1)
		66	1.5
			(20)

العلاقات:

6- دراسة الجهود المؤثرة على العمود المسنن (1):

1-6 مثل القوى المؤثرة على السن (1):



2-7 احسب عزوم الإنحناء (M_f):


2-6 احسب المزدوجة المحركة (C_m):

3-6 احسب القوة المماسية (F_t) حيث

$$d_1 = 33 \text{ mm}$$

3-7 مثل منحنيات الجهود القاطعة وعزوم

الإنحناء:



4-6 احسب القوة النصف قطرية (F_r) علما أن زاوية الضغط $\alpha = 20^\circ$.

7- مقاومة المواد:

نفرض أن العمود المسنن (I) عبارة عن عارضة أفقية ذات مقطع دائري مملوء، خاضعة للجهود التالية:

$$\| \vec{F}_r \| = 210,75 \text{ N} \quad \| \vec{A} \| = 126,45 \text{ N}$$

$$\| \vec{B} \| = 84,3 \text{ N}$$

1mm \rightarrow 10N سلم القوى:


1mm \rightarrow 100Nmm سلم العزوم:

1-7 احسب الجهود القاطعة (T):

ب - تحليل بنيوي:

1 - دراسة تصميمية جزئية: لتحسين سير الجهاز والإشتغال في ظروف جيدة وأمنة، نقترح التعديلات التالية:


- توجيه العمود (9) في الدوران بواسطة مدحرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري.
- تحقيق وصلة إندماجية قابلة للفك بين العمود (9) والعجلة المسننة (8).
- ضمان كتامة الجهاز بفواصل كتامة ذو شفتين (طرزاز AS).



2 - دراسة تعريفية جزئية: اتمم الرسم التعريفي للعمود (9) بسلم 1 : 1 مستعينا بالرسم التجميعي


(الصفحة 24/15) مع تسجيل : - الأقطار الوظيفية والسماحات الهندسية (بدون قيم).

- الخشونة للأسطح الوظيفية (بدون قيم)




نريد دراسة أسلوب الحصول على القطع المكونة للمدرجات :

1- يتم انجاز الكرة انطلاقا من الخام (سلك معدني).






الشكل 2



الشكل 1

مستعينا بالشكلين المقابلين (1) و (2) اشرح باختصار مبدأ الحصول على الكرة:

2- يتم انجاز الجلبة الخارجية عن طريق تشغيل قضيب اسطواني وفق المراحل المبينة أسفله:




- اتمم الجدول الآتي:

الرقم	إسم الأداة	العملية	الألة
1			
2			
3	أداة تشكيل	تشكيل خارجي	آلة خراطة
4	أداة تشكيل	تشكيل داخلي	آلة خراطة
5			

3- الجلبة مصنوعة من مادة 100cr6 اشرح هذا التعيين:

شرح دراسة صديق العمود المسنن (18) المصنوع من المادة 35NiCrMo16 بمسلسلة متوسطة.



ISO 1328	رقة الدقة: 6
$\alpha=20^\circ$ زاوية الضغط:	عدد الأسنان: Z=18
خشونة جانب السن: Ra=3.2	المديول: m=2

- خصائص التسنن:

- اكمل جدول


المرحلة	التعليقات	المنصب
100		منصب المراقبة
200	{(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)}	
300	{(11) (المركزة 20)}	
400	{(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)}	
500	{(الأسنان 19)}	نحت المسننات
600	{(16) (17) (18)}	
700		منصب المراقبة

لمسلس المنطقي لمراسل
صنع التالي:
صنع بمسلسلة متوسطة

- عند الضغط على b_1 تبدأ عملية التشحيم التي تكوم 4 ثواني ثم تعود ساق الدافعة B .
 - الضغط على الملتقط b_0 يؤدي إلى خروج ساق الدافعة C لإخلاء المدرجة المشحمة نحو بساط الإخلاء.



- الضغط على الملتقط c_1 يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة C. تنتهي الدورة عند الضغط على الملتقط c_0 .
العمل المطلوب:

1- اتمم مخطط Grafcet مستوى 2 التالي الخاص بالنظام المدروس.




2. اتمم ربط الدافعة A بالموزع 5/2 ثنائي

الإستقرار ويتحكم هوائي.



2- اتمم رسم الصنع الخاص بالمرحلة {200} موضحا الوضعية السكونية وأبعاد الصنع (بدون قيم بالنسبة للأبعاد المجهولة):



3- احسب السرعة الدورانية N لإنجاز التمريرة النهائية للسطح (1) علما أن: $f=0,1\text{mm/tr}$; $V_c=100\text{m/mn}$

4- احسب سرعة التغذية V_f

5- ما هي الأداة الملائمة لمراقبة قطر الأسطوانة (1)?

ج- الآليات:

النظام الآلي الممثل في الصفحة (24/13) يشتغل وفق دفتر الشروط الوظيفي التالي:

- انطلاق الدورة بالضغط على الزر Dcy حيث يدور المحرك (Mt=1) لإيصال المدرجة أمام الدافعة A .
 - الضغط على ملتقط الكشف k يؤدي إلى توقف المحرك (Mt=0) وخروج ساق الدافعة A لدفع المدرجة نحو منصة التشحيم.

- عند الضغط على الملتقط a_1 تعود ساق الدافعة A .
 - الضغط على الملتقط a_0 يؤدي إلى صعود المدرجة إلى المشحم بخروج ساق الدافعة B .

انتهى الموضوع الثاني